

正誤表

下記において誤りがありましたのでお詫びとともに訂正します。

自動車整備士学科試験

四肢択一式 2級ジーゼル(分野別)問題集

P63 【 3】の問題文 (解答に訂正は ありません)	誤	(2) ガイド・ピンに設けられたボール・スプリングが衰損すると、 変速時にギヤが入りに くくなる。
	正	(2) ガイド・ピンに設けられたボール・スプリングが衰損すると、走行時にギヤが抜けやすくなる。

平成24年5月7日発行 第5版向 (H25.05.01現在) (株)整研出版社