

正誤表

下記において誤りがありましたのでお詫びとともに訂正します。

自動車整備士学科試験

四肢択一式 出題の傾向と解説＜2級ガソリン＞

P28 例題 22 の解説	誤	3. 電動ファンを用いた冷却装置では、ファンが回転を始める冷却水温よりも <u>停止する水温の方を 5～7℃高く設定している</u> ので、水温のわずかな変化に対してもファンは回転・停止を繰り返さない。
	正	3. 電動ファンを用いた冷却装置では、ファンが回転を始める冷却水温よりも <u>停止する水温の方を 5～7℃低く設定している</u> ので、水温のわずかな変化に対してもファンは回転・停止を繰り返さない。
P76 例題 13 の選択肢	誤	(2)ビスカス・カップリングの <u>インナ・プレートとアウト・プレート間</u> には、スペーサ・リングを設けてすき間を一定に保つようになっている。
	正	(2)ビスカス・カップリングの <u>アウト・プレート間</u> には、スペーサ・リングを設けてすき間を一定に保つようになっている。
		これは 2004 年 7 月に出題された検定試験問題です。 原文のままの選択肢では、本来の正解(1)の他に(2)も正解となります。

2005. 1. 20 発行初版向 (H17. 9. 8 現在) (株)整研出版社